



# BossCover



## Flashing Tape

### Productomschrijving

BossCover Flashing Tape (vormfolie) is een zwarte kleefband die werd ontworpen om details op BossCover EPDM dakbanen waterdicht te maken. De BossCover Flashing Tape is zeer flexibel en kan nog eenvoudig vervormd worden. Dankzij de stevigheid van de kleeflaag krimpt, buigt en delamineert BossCover Flashing Tape niet bij belasting of beweging in het dakbedekkingssysteem.

### Hoofdtoepassing

BossCover Flashing Tape is ideaal voor het afdichten van allerlei dakdetails zoals:

- Hemelwaterafvoeren
- Overlapping aan T-naden, hoeken, buizen en doorvoeren
- ...

### VOORDELEN

- UV- en vochtbestendig  
→ Lange levensduur
- Uitstekende hechting en vormbaarheid  
→ Afdichtelementen met beproefde pel-& kleeftechnologie
- Geen brander of vloeibare lijmen vereist  
→ Verbeterde veiligheid
- Snel en makkelijk te plaatsen  
→ Bespaart tijd en werk
- Waterdichte details  
→ Geschikt voor toepassingen op het gebied van dakbedekking en vijfverbekleding

Technische fiche

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	Typische waarden	Testmethode
Basispolymeer	EPDM	FTIR
Kleur	Zwart	Visueel
Trekkracht (niet uitgehard)	250 psi max.	ASTM D 412 (Die C)
Rek (niet uitgehard)	600% min.	ASTM D 412
Ozonbestendigheid	Geen scheurtjes	ASTM D 1149
Afpelsterkte	10 pli @ 21°C	ASTM D 413
Afschuifsterkte	20 psi @ 21°C	ASTM D 816
Broosheid Temperatuur	-46°C	ASTM D 2137
Dikte EPDM	1,14 mm	-
Dikte butyl	0,76 mm	-

# BossCover

## **Toepassing**

### Vorbereiding van het oppervlak/primer

De ondergrond moet zuiver, droog en vrij van vet en stof zijn. Dus ook geen afval, olie, niet hechtende coatings. Het werkoppervlak mag geen scherpe uitsteeksels vertonen. Reinig het betreffende oppervlak wanneer nodig met een geschikt reinigingsmiddel voor EPDM-banen.

### Toepassing

1. Het gehele oppervlak waarop de BossCover Flashing Tape zal worden aangebracht, moet schoon en van een primer voorzien zijn.
2. Breng met de schuurspons de BossCover EPDM-primer op het volledige af te dekken oppervlak aan.  
OPMERKING: niet aanbrengen beneden 4°C of bij condensvorming.
3. Controleer of de primer handdroog is. Droogtijd wijzigt in functie van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
4. Plaats de BossCover Flashing Tape over de zone met primer en verwijder de beschermstrook.  
Druk handmatig aan en vorm manueel de BossCover Flashing Tape.
5. Rol over de gekleefde plaats met een siliconen aandrukrol.
6. Dicht alle gesneden randen in detail af met BossCover Rubber Seal.

## **Kleur**

Zwart

## **Verpakking**

BossCover Flashing Tape (6") 152 mm x 30,48 m, 2 rol/doos  
BossCover Flashing Tape (6") 152 mm x 15,24 m  
BossCover Flashing Tape (9") 229 mm x 15,24 m, 2 rol/doos  
BossCover Flashing Tape (12") 305 mm x 15,24 m, 1 rol/doos  
BossCover Flashing Tape (18") 450 mm x 15,24 m, 1 rol/doos

## **Opslag en houdbaarheid**

Bewaar het materiaal in de originele, ongeopende verpakking bij temperaturen tussen 4°C - 43°C .  
De houdbaarheid bedraagt 24 maanden bij opslag zoals aanbevolen.

## **Veiligheidsmaatregelen**

Raadpleeg, voor u dit of een ander kleefmiddel gebruikt, het productblad en het veiligheidsinformatieblad voor belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgen.

## **Aansprakelijkheid**

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.